



Клеевые способы соединения различных поверхностей уверенно вытесняют механические методы крепежа. Они дешевле, проще, быстрее, не требуют применения специализированного инструмента. Весомый вклад в популяризацию клеевых способов внесли праймеры 3М – субстанции, усиливающие адгезию между самыми разнообразными материалами.



Какую функцию выполняют праймеры

Существует колоссальное число материалов, отличающихся между собой адгезивными характеристиками. Одни клеятся хорошо, другие – нет. Поэтому [праймеры 3М на сайте Инта.Про](#) есть возможность заказать для самого разнообразного сырья:

- пластика;
- дерева и бетона;
- керамики и стекла;
- окрашенных поверхностей.

Перечисленные позиции относятся к категории сложных материалов, при обращении с которыми непросто добиться клеевой стабильности. Праймеры на сайте Inta.pro позволяют решить данную проблему без существенных финансовых затрат. С помощью этих субстанций создаются максимально благоприятные условия для склеивания как в бытовых, так и производственных масштабах.



Специфика практического применения праймеров 3M

Праймеры, в обширном ассортименте представленные на сайте <https://inta.pro/>, предназначены для выполнения различных операций. Их активно применяют для вклейки стекол, сборки прозрачных перегородок, монтажа фасадов и различных надписей на них, оклейки автомобилей виниловыми пленками и т. д. Силу сцепления материалов продукция увеличивает в 3-4 раза.

Характер работы с праймерами предельно прост. Поверхности, которые подлежат соединению, необходимо тщательно очистить от грязи, пыли, влаги. Проще всего поставленной цели добиться, используя обычный изопропиловый спирт.



Перед применением праймер требуется тщательно взболтать, и только потом субстанцию можно наносить однородным, тонким слоем на чистые поверхности. Для распределения субстанции необходимо использовать безворсовую кисточку или тампон. Приступать к оклейке можно после того, как праймер слегка подсохнет. Если работа ведется с очень сложными или пористыми поверхностями, субстанцию для обеспечения

максимальной адгезии нужно нанести в два слоя. Важное уточнение: праймер по материалу следует распределять строго в одном направлении! Если жидкость на поверхность была нанесена в избытке, то для устранения излишков можно использовать все тот же изопропиловый спирт.