Горловский Медиа Портал
23.09.11 13:07

Сегодня, 23 сентября, в 8:20 на территории завода по производству аммиака №1 ПАО "Концерн "Стирол" (Горловка) во время пуско-наладочных работ произошел пропуск аммиако-водородной смеси по клапану, в результате чего произошло возгорание.
Технологический персонал оперативно перевел агрегат, не работавший с 2009 года до сегодняшнего дня, в безопасный режим остановки, давление было сброшено. Пропуск локализирован за 4 минуты, пострадавших нет.

Как сообщил нам технический директор концерна Виталий Пономаренко, последствия пропуска ликвидированы специализированными службами ПАО, вредных выбросов в атмосферу допущено не было.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия, которую возглавил сам Виталий Владимирович. Повторный запуск агрегата будет осуществлен после работы комиссии и технического исследования объекта.

"На территории предприятия сегодня работает собственная пожарная часть, численность которой превышает 20 человек, и она отлично справилась с происшествием, - отмечает Виталий Пономаренко. -
Однако по правилам возникновения нестабильных ситуаций мы были обязаны также оповестить о случившемся МЧС. Однако опасности для горожан нет".

"Горловский Медиа Портал"