В Горловке ребенок убит током в ванной. Трагедия случилась из-за "отмотки" электричества?

Горловский Медиа Портал
26.01.12 16:30



Во вторник, 24 января, около 19:00 в ж/м Строителей г. Горловки при неизвестных обстоятельствах пострадал пятилетний ребенок. Мальчик зашел в ванную комнату с целью принять водные процедуры и, взявшись за смеситель, внезапно получил удар электротоком.

Со слов отца, обеспокоившись тем, что малыш долгое время не выходит, он зашел за ним и обнаружил сына без признаков жизни.

Биологическая смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. При попытке забрать мальчишку из ванной комнаты папа также получил удар электротоком, хотя и меньшей степени.

- *Сообщение о том, что от поражения электрическим током погиб ребенок, поступило в 19.25. Мы выехали на место со специалистом по электросетям, который установил, что был поврежден водонагревательный бак. Он уже изъят и отправлен на исследование,* - сообщил исполняющий обязанности начальника Никитовского райотдела Горловского горуправления милициии Владимир Варнаков.

По факту смерти ребенка уже возбудили уголовное дело - "убийство по неосторожности".

- *Если будет установлено, что в баке произошло замыкание, происшедшее будет расценено, как несчастный случай, и дело закроют. Сейчас еще одна из версий, которую мы рассматриваем - "блуждающий" ток (возникающий чаще всего в случае если кто-то из жильцов отматывает электричество), если она подтвердится, будем искать виновных,* - отметил Варнаков.

Оказывается, квартира, где погиб малыш, вообще должна была быть обесточена. Родители несчастной крохи задолжали коммунальщикам больше 2 900 грн.

- *Эту семью мы неоднократно отключали от электроэнергии за неуплату, штрафовали за самовольное подключение. И сейчас эта квартира должна была быть отключена от электричества. Кроме того, ни пробки, ни автоматические выключатели не участвовали как защитные элементы при электроснабжении квартиры,* - рассказал "КП" начальник Горловской РЭС Юрий Марченко.

По словам директора ЧП «Тепло-Лига» Аллы Корнейчук, которая принимала участие в осмотре места происшествия, было установлено, что нагревательный элемент вышел из

строя и поразил корпус бака, который по-видимому и стал проводником электрического тока при попадании на его поверхность воды. Также было обнаружено оголение металлических частей водонагревательного прибора, который к тому же еще не был оснащен вилкой.

- *Согласно инструкции, установка данного устройства должна производиться специалистами. Кроме того, во избежание проблем в эксплуатации раз в год необходимо проводить профилактику водонагревателя, а именно очистку накипи на тэнах. В данном случае такие меры безопасности при использовании данного прибора хозяевами не были приняты. Хотя и сейчас трудно сказать, при каких обстоятельствах мальчик получил смертельную травму. Ответ на вопрос может дать только следствие после получения заключения экспертизы изъятого водонагревательного бака,* - добавила Алла Александровна.

"Горловский Медиа Портал"