



Запчасти для стиральных машин позволяют быстро восстановить работоспособность домашней "прачки". Выбирать для ремонта следует только качественную продукцию.

Любая техника, даже самая дорогая и хорошая, со временем требует капитального ремонта или оперативной замены износившейся детали. Для такого процесса потребуется не только опыт и знания мастера, но и [фирменные запчасти для стиральных машин](#). Выбрать и купить подходящие следует с учетом конструктивных особенностей техники.

Необходимые запчасти

Для замены быстроизнашивающихся элементов, а также других деталей, частей и целых узлов и механизмов использовать следует только фирменные элементы, которые будут идеально подходить к определенной модели техники, не потребуют подгонки, но гарантируют продление срока службы. Для выполнения ремонта чаще всего приобретают:

- ТЭН.
- Мотор.
- Электронную плату.
- Ремни.
- Барабаны и баки.
- Сетевые фильтры.

Выбрать подходящие элементы с учетом конструкции домашней техники, ее модели предлагает [интернет-магазин запчастей для бытовой техники](#). Линейка товаров включает и другие востребованные и редкие элементы. Принимаются заказы на поставку дорогостоящих и редких запчастей.

Сетевой фильтр

Это достаточно распространенные запасные части, которые легко выбирать, зная модель и конструктивные особенности техники. Главная задача сетевого фильтра состоит в защите внешней цепи, а также всех внутренних составляющих. Поскольку могут быть перепады мощности сети, именно такое устройство принимает на себя основной удар, после чему потребуется замена. Выбирая сетевой фильтр, важно обратить внимание на несколько важных параметров:

- Можно приобрести не идентичный элемент, но похожий по качественным характеристикам.
- Схема устройства запчасти будет расположена непосредственно на корпусе. Это позволит быстро собрать деталь и установить ее на положенное место.

- Работать без фильтра стиралка вполне способна, однако это грозит выходом из строя бытовой техники в будущем.
- Представлен элемент в виде стального или пластикового цилиндра.

Ремень

Ременную передачу до сих пор используют многие производители при производстве своей продукции. Такие запчасти для стиральной машины присутствует и на устаревших моделях, которые по сей день используются в домах.

Двигатель

Мотор способен делать по 10–11 тысяч оборотов каждую минуту, а потому он становится одной из уязвимых частей техники. Поломка мотора предполагает его полную замену.

Электронные платы

Отвечают за постановку и выполнение задач, они «руководят» процессом стирки, отжима. Выход из строя такого элемента потребует замены, поскольку плата неремонтопригодная, выбирать следует исключительно оригинальные запчасти.