



Специалисты регионального управления по эксплуатации канала Северский Донец-Донбасс обнаружили 35 пробоин размером от 50 до 100 мм при обследовании напорного трубопровода диаметром 2100 мм в районе балки Железная.

Канал на указанном участке был поврежден около 2:45 утра 4 июня, сообщает пресс-служба КП "Вода Донбасса". Также в результате боевых действий были обесточены насосные агрегаты на третьем подъеме канала в районе Горловки и полностью остановлена правая нитка напорного трубопровода диаметром 2300 мм. В настоящее время на данном участке канала СДД в работе находится две нитки напорных трубопроводов, из-за остановки третьей нитки снижен объем подаваемой по каналу воды.

Приступить к восстановительным работам аварийно-ремонтным бригадам удалось только сегодня.

"Горловский Медиа Портал"