

На шахте имени К.Румянцева ГП "Артемуголь" в Горловке Донецкой области, где 7 августа произошло обрушение породы, из-за которого погибли шахтеры, горные мастера не были предупреждены о геологических нарушениях на аварийном участке. Это установила комиссия, созданная для расследования обстоятельств и причин аварии на шахте.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области, комиссия установила, что на аварийном участке N96 работы велись в зоне геологического нарушения. Вывод об этом накануне выдал геолог шахты, кроме того, были разработаны специальные мероприятия.

Тем не менее, по данным комиссии, три горных мастера участка N96 не были ознакомлены с этими материалами, сообщает ЛІГА <u>БізнесІнформ</u>.

Сейчас комиссия выясняет, была ли нарушена технология ведения работ на аварийном участке.

Напомним, в субботу, 7 августа, на шахте имени К.Румянцева ГП "Артемуголь" на горизонте 1090 м произошло обрушение породы, которое застигло троих горняков.

С 10 августа Госгорпромнадзор Украины вводит режим усиленного надзора за ведомственным контролем на угольных шахтах Донецкой, Луганской и Львовской областей.

Погибшие на шахте в Горловке горняки не знали о геологических нарушениях

Горловский Медиа Портал 10.08.10 08:49