



Правоохранители занимаются расследованием трех версий аварии на заводе "Стирол" в Горловке Донецкой области, сообщает следственное управление СБУ совместно со следователями МВД Украины.

*"Следствие выдвинуло и проверяет ряд версий. Первая - событие произошло в результате нарушения правил эксплуатации и содержания оборудования, вторая - результате халатности обслуживающего персонала, третья - нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ",* - заявил замгенпрокурора Анатолий Прышко.

Как пишет ["Корреспондент"](#), создана специальная следственно-оперативная группа, проводятся экспертизы и изучаются документы. После аварии в трубе образовалась трещина размером 10 на 10 см, из которой выбросился аммиак.

Напомним, как заявил прокурор Горловки Олег Колесник, по предварительным данным, авария на заводе Стирол могла произойти из-за человеческого фактора либо из-за технологического разрыва аммиачного трубопровода.

**"Горловский Медиа Портал"**