



Человеческий фактор не является причиной аварии на «Стироле» - предполагает собственник концерна Дмитрий Фирташ. Об этом он заявил сегодня, 7 августа, в ходе посещения предприятия.

«Не хочу забежать вперед, работают специальные комиссии, но, по моему мнению, причиной выброса является не человеческий фактор, это износ металла. Его проверяли, по инструкции следующая проверка - в 2014 году. Мало того, по той технологии, по которой проверяли, по тем точкам, это место не входило в список инспекции. Но я не хочу делать поспешных заключений, комиссия отрезала металл, повезла его в лабораторию. По окончании работы комиссий, мы примем решение по пересмотру инструкций, имеющихся в химической промышленности. Здесь не было халатности людей. Каждый выполнял свою работу. Мы очень регламентированное предприятие. И если кто-либо из сотрудников нарушит хоть один пункт инструкции, он будет отвечать по закону», – подчеркнул Дмитрий Фирташ.

Дмитрий Фирташ, глава совета директоров группы компаний Group DF
"Горловский Медиа Портал"